

平成 26 年 6 月 20 日公開の「市民局管理地における土壌状況調査業務委託」について、掲載中の仕様書に誤りがあったため、次のとおり仕様書の修正をしておりますのでお知らせします。

(正誤表)

| 該当箇所                         | (誤)  | (正)   |
|------------------------------|--|---|
| 仕様書 1 ページ<br>調査項目<br>(土壌溶出量) | カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素<br>の <u>9</u> 項目 | カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素、 <b>PCB</b><br>の <u>10</u> 項目 |

※下線部を修正・追記