

「令和7年度 橋梁定期点検調査その他業務委託ー2」

・工事設計書の記載内容に誤りがありました。次の正誤表をご確認ください。

訂正箇所（誤）					
設計書（8ページ） 頁0 - 0006 工種明細書 工種第0001号 明細書 橋梁詳細点検調査業務					
Y433A25R 橋梁詳細点検調査業務		工 種 明 細 書		工種第0001号 明細書 頁0-0006	
	細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)
	備 考				
	打音検査 足元条件：地上				
	1	式			
	打音検査 足元条件：リフト車				
	1	式			
4	第三者被害予防措置				
	1	式			夜間
	打音検査 足元条件：リフト車				
	1	式			
4	詳細調査				
	1	式			
	鋼橋塗膜調査 クロスカットテープ付着試験 近傍8箇所 1径間当り				
	124	径間			
4	点検調査作成				
	1	式			
	定期点検の点検調査作成 定期点検面積≤300㎡				
	1	式			
	定期点検の点検調査作成 定期点検面積>300㎡				
	1	式			
	第三者被害予防措置の点検調査作成				
	1	式			
4	報告書作成				
	1	式			
	報告書作成 報告書作成（定期点検） 実橋梁数48橋				
	1	業務			
大 阪 市					
00001132449					

：訂正箇所

訂正箇所（正）

設計書（8ページ） 頁0 - 0006 工種明細書 工種第0001号 明細書 橋梁詳細点検調査業務

Y433A25R
橋梁詳細点検調査業務

工 種 明 細 書

工種第0001号 明細書

頁0-0006

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
打音検査 足元条件：地上					
	1	式			
打音検査 足元条件：リフト車					
	1	式			
第三者被害予防措置					
	1	式			夜間
打音検査 足元条件：リフト車					
	1	式			
詳細調査					
	1	式			
鋼橋塗膜調査 クロスカットテープ付着試験 近傍8箇所 1径間当り					
	124	径間			
点検調査作成					
	1	式			
定期点検の点検調査作成 定期点検面積≤300㎡					
	1	式			
定期点検の点検調査作成 定期点検面積>300㎡					
	1	式			
第三者被害予防措置の点検調査作成					
	1	式			
報告書作成					
	1	式			
報告書作成 報告書作成（定期点検） 実橋梁数 170橋					
	1	業務			

大 阪 市

00001132449

：訂正箇所