

仕様書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください

修正箇所	誤	正
P14 (2)自家発電設備保守点検 1.保守点検対象設備	エンジン ヤンマーエネルギーシステム 6AL-ST	エンジン ヤンマーエネルギーシステム 6B120T-GL

※なお、機器型番を除く仕様に誤りはないので、積算への影響はありません。